# RÉALISER LES POSES D'ÉMULTION




- répéter les opérations jusqu'à recouvrir la surface totale
- laisser sécher
- mettre une 2ème couche en la croisant par rapport à la 1ère




- renouveler l'opération selon le nombre de couches prévues

**Attention ! ! !**

La dernière couche doit être dans le même sens que la luminosité



18. Contrôler son travail,
19. Nettoyer et maintenir son matériel,
20. Ranger son matériel.